

Carpintería Valdés, S.A. de C.V.: auditoría de etapa 2 – plan de auditoría, registro, tres hallazgos

Carpintería Valdés, S.A. de C.V. es ficticia; cualquier parecido con empresas existentes es coincidencia. Zapopan, Jalisco; 14 colaboradores, ventanas y puertas de madera, carpintería interior y muebles a la medida; certificada desde 03/2024 por un organismo no acreditado, cambio a un organismo acreditado (ema): etapa 2 el 20/01/2027 en sitio.

Plan de auditoría del organismo de certificación

Hora	Tema (capítulo de la norma)	Personas entrevistadas
08:30	Reunión de apertura	Dirección, responsable de calidad
08:45	Contexto, liderazgo, política, objetivos, riesgos, revisión por la dirección (4, 5, 6, 9.3)	Dirección
10:00	Recorrido por taller y almacén; infraestructura, equipos de seguimiento y medición, identificación (7.1, 8.5)	Jefe de taller
11:00	Gestión de pedidos con el último pedido (8.1–8.7)	Ventas, jefe de taller
12:30	Comida	
13:00	Compras, proveedores, inspección de recepción, procesos contratados externamente (8.4)	Compras
13:45	Personal, competencia, toma de conciencia, conocimiento (7.2, 7.3, 7.1.6)	Dirección, colaboradores
14:30	Auditoría interna, quejas, indicadores, acciones (9.1, 9.2, 10)	Responsable de calidad
15:30	Preparación del informe	–
16:00	Reunión de cierre	Dirección, responsable de calidad

Registro del día de auditoría – 25 preguntas

N.º	Cap.	Pregunta del auditor	Respuesta / evidencia de la empresa
1	Apertura	¿Hubo cambios desde la etapa 1: personal, ubicaciones, servicios?	No; la hoja de entrega muestra la versión 2
2	4/5	¿Qué temas influyen más en su empresa en este momento, y dónde está escrito?	Tabla de contexto, manual cap. 1; nuevo cliente grande, precios de la madera
3	5.2	¿Cuál es el núcleo de su política de la calidad, y quién la conoce?	Publicada; la dirección menciona exactitud de medidas y cumplimiento de fechas; renglón en la minuta de la reunión
4	6.2	¿Qué objetivo no alcanzaron la última vez, y qué decidieron?	Objetivos en retrospectiva: tasa de cotizaciones ganadas; revisión por la dirección cap. 2
5	6.1	Tomemos su última inversión grande: ¿qué riesgo había detrás?	Análisis de riesgos, renglón fresadora CNC, 2x3, cerrado
6	9.3	¿Qué decisiones tomó la dirección en la revisión por la dirección?	Tabla de decisiones B-01 a B-06; plan de acciones
7	7.1.3	¿Cuándo se dio el último mantenimiento a la CNC, y dónde está registrado?	Plan de mantenimiento, informe del fabricante 03/2026
8	7.1.5	Tomemos este calibrador vernier: ¿requiere verificación? ¿cuándo se verificó? ¿contra qué?	Lista de equipos de seguimiento y medición VE-01, etiqueta, registro interno contra REF-01 (con calibración acreditada)
9	7.1.5	¿Y este del puesto de inspección 2?	No está en la lista, sin etiqueta → corregido de inmediato: agregado como VE-04, verificado y etiquetado (como el ejemplo 1 de la descarga 07)
10	8.5.1	¿Qué plano está aquí, en qué versión?	Rev. A en la CNC; carpeta rev. B → hallazgo 1
11	8.5.3	¿Qué es propiedad del cliente aquí, y cómo está identificado?	Anaqueles de material del cliente; cubierta de vidrio con número de pedido y separador
12	8.2	Tomemos su último pedido: solicitud, factibilidad, cotización, confirmación de pedido?	Expediente 2026-164 (mostrador de recepción): hoja de levantamiento, nota, cotización con delimitación, confirmación de pedido
13	8.2.4	El cliente hizo un cambio: ¿cómo llegó al taller?	Nota de cambio en la pestaña 2, correo; hoja de ruta reimpresa
14	8.6	¿Quién liberó esta pieza, y qué se inspeccionó?	Registro de inspección 2026-187: iniciales del oficial 2 → hallazgo 3
15	8.7	Su último bloqueo: ¿por qué, quién, qué sabe el cliente?	Hoja de no conformidad NC-2026-19, nota de bloqueo, correo al cliente
16	8.4	Su proveedor más importante: ¿por qué él, qué pasa si falla?	Lista de proveedores: maderería mayorista A (tableros, chapa); análisis de riesgos: segundo proveedor
17	8.4	El maquilador de corte tiene calificación 5: ¿desde cuándo, qué han hecho?	Dos años, acción abierta, nivel de inspección 1 → hallazgo 2

18	8.4.2	¿Cómo revisan las entregas de corte en la recepción?	Inspección visual (nivel 1) según la lista de proveedores
19	7.2	¿Quién puede hacer la inspección final y la liberación, y cómo se le capacitó?	Matriz: jefe de taller 3, oficial 1 2; registros de inducción
20	7.2	El oficial 2 liberó el 14/01: ¿está autorizado para ello?	Matriz nivel 1; registro «autónomo a partir de →» → hallazgo 3
21	7.3	Preguntemos a su operador: ¿qué es importante para usted, qué pasa cuando hay errores?	«Que salga a medida, si no, regresa» – toma de conciencia ok
22	9.2	Su auditoría interna: ¿todos los procesos? ¿hallazgos? ¿estado?	Informe de auditoría 10/2026, programa; 2 no conformidades, 2 observaciones, 1 oportunidad de mejora; acciones implementadas, eficacia de NC1 pendiente (02/2027)
23	10.2	Su última queja, desde la recepción hasta la eficacia?	Hoja de queja R-26-07, lista de registro de fallas, plan de acciones, eficacia 01/2027
24	9.1.2	¿Cómo saben si los clientes están satisfechos?	Tabla de evaluación, calificaciones de portada, promedio 9.0 (escala 1–10); quejas por cada 100 pedidos (objetivo de la calidad)
25	Cierre	Resumen: fortalezas, tres hallazgos, plazos	ver solución modelo

Tres hallazgos para clasificar

N.º	Situación	Su clasificación	Capítulo de la norma	Justificación
1	En el puesto CNC está el plano rev. A; la carpeta del pedido indica rev. B (paso de cables); operador: «el nuevo plano todavía no está impreso». La regla «la nota de cambio retira el plano anterior» existe desde noviembre; en otras tres carpetas la versión es correcta.	☐ mayor ☐ menor ☐ observación		
2	Maquilador de corte (clase A, contratado externamente): calificación 5 en calidad desde hace dos años; la acción «buscar alternativa» está abierta desde 2025; seis fallas del proveedor en el año; en la recepción, inspección visual (nivel 1).	☐ mayor ☐ menor ☐ observación		
3	Matriz de competencias «inspección final y liberación»: jefe de taller 3, oficial 1 2. El registro de inspección 2026-187 lleva las iniciales del oficial 2 (nivel 1), el jefe de taller estaba enfermo. Registro de inducción del oficial 2: «inspección final mostrada el 10/12, autónomo a partir de →».	☐ mayor ☐ menor ☐ observación		

Tarea: justificar la clasificación (definición del módulo 8) · por hallazgo, la evidencia de la acción (descarga 07) · decisión de certificación · tres fortalezas. Solución: descarga 12.

Escala 1–10 de la evaluación de proveedores y clientes: 10 excelente · 8 bien · 7 regular · 6 suficiente · 1–5 insuficiente. Proveedores: 6 o menos → acción correctiva; 5 o menos → buscar alternativa. Los niveles de la matriz de competencias (1–3) y de inspección (1–3) no son calificaciones.